

Измерительные клещи серий 321/322



Fluke 322

Fluke 321



Большие возможности в компактном корпусе

Приборы Fluke 321 и 322 предназначены для определения тока нагрузки, переменного напряжения, а также обрывов цепей, разомкнутых выключателей, перегоревших предохранителей и разомкнутых контактов. Эти небольшие но надежные измерительные клещи идеально подходят для измерений тока величиной до 400 А в тесных кабелепроводах.

С помощью модели 322 также можно производить измерения постоянного напряжения, а также она обладает большим разрешением при токах нагрузки менее 40 А.

Функции

Функции	321	322
Компактный дизайн	●	●
Автоматическое откл.	●	●
Сохранение пок. диспл.	●	●
Сигнал. разряд. бат.	●	●
Перем. ток	●	●
Пост. напр.		●

Технические характеристики

Функции	321		322		Макс. точность	
	Диапазон	Разрешение	Диапазон	Разрешение	321	322
Перем. ток	400,0 А	0,1 А	40,00 400,0 А	0,01 А 0,1 А	1,8% ± 5 ед. (50 - 60 Гц) 3,0% ± 5 ед. (60 Гц - 400 Гц)	1,8% ± 5 ед. (50 - 60 Гц) 3,0% ± 5 ед. (60 Гц - 400 Гц)
Напр. перем. тока	0 - 400,0 В 400 - 600 В	0,1 В 1 В	0 - 400,0 В 400 - 600 В	0,1 В 1 В	1,2% ± 5 ед. (50 - 400 Гц)	1,2% ± 5 ед. (50 - 400 Гц)
Напр. пост. тока			0 - 400,0 В 400 - 600 В	0,1 В 1 В		1% ± 5 ед.
Сопротивление	0 - 400,00 Ом	0,10 Ом	0 - 400,00 Ом	0,10 Ом	1% ± 5 ед.	1% ± 5 ед.
Целостность	≤ 300 Ом		≤ 300 Ом			

Принадлежности, входящие в комплект поставки

C23 Мягкий чехол для переноски, TL75 измерительные провода, 2 щелочные батареи типа AA, ламинированная карта с инструкциями, лист с указаниями по технике безопасности

Информация по заказу

Fluke 321 Измерительные клещи
Fluke 322 Измерительные клещи
Fluke 117/322 Kit Комбинированный комплект электрика

Комплект для переменного тока Fluke 62/322/1AC
Комплект из ИК термометра, токоизмерительных клещей и детектора напряжения

Срок службы батарей: нормальный 100 часов (2 угольно-цинковые батареи типа AAA)
Размер (ВхШхГ): 190 мм x 63 мм x 35 мм
Охват клещей: 25 мм

Масса: 0,23 кг
Гарантийный срок - 2 года

Комбинированный комплект

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА FLUKE 62/322/1AC

- Инфракрасный термометр Fluke 62
- Токоизмерительные клещи Fluke 322
- Сигнализатор напряжения Fluke 1AC II Volt Alert

FLUKE 117/322 KIT СМ. СТР. 4



Рекомендуемые принадлежности



H3
См. стр. 119

TL223
См. стр. 110

L215
См. стр. 111