

Указатель для выбора анализаторов качества электроэнергии

Анализаторы качества электрознергии помогают быстрее обнаружить проблемы с качеством электроэнергии. Руководство по выбору анализаторов качества электроэнергии	быстрее обнаружить проблемы с качеством торов качества электроэнергии				5				100
			Однофазные				Трехфазные		
Основные измерения	Практическое применение	VR1710	345	43B	430	1735	1740	1750	1760
Среднеквадратичное значение напряжения	Подробный анализ изменений среднеквадратического значения	•	•	•	•	•	•	•	•
Среднеквадратичное значение тока	показывает характер изменений подключаемых нагрузок.		•	•	•	•	● (6e3 1743)	•	•
Изучение параметров электроэнергии									
Измерение напряжения, тока, кВт, Cos/DPF (коэффициент реактивной мощности), кВт/ч			•	•	•	•	•	•	•
Измерение минимальных, средних и максимальных значений	энергоаудите и находите возможности экономии.		•	•	•	•	•	•	•
Регистрация показаний за 10 дней			•	•	•	•	•	•	•
Агрегирование энергии			•	•	•	•	•	•	•
Импульсный вход сети питания					•				
Потери энергии (эфф. кВт, реакт. кВАР, кВАР дисбаланса, кВАР искажения, нейтр, кВАР)			•	•	•	•	•	•	•
Стандартный анализ гармоник									
измерение ТНD (суммарные гармонические искажения)(ток и напряжение)	Обнар	•	•	•	•	•	•	•	•
Гармоники от 1 до 25 (ток и напряжение)		•	•	•	•	•	•	•	•
Табличные значения	другие источники питания.				•	•	•	•	•
Измерение тока в нейтрали					•	•	•	•	•
Пик-фактор			•	•	•		•	•	•
Расширенный анализ гармоник									
Полный спектр гармоник	Если потребители, вызывающие искажения, являются		•	•	•	•	•	•	•
Гармоники мощности	причиной нештатной работы вашей установки, вам		•	•	•			•	•
Гармоники от 1 до 50 и пост. ток.	потребуются полные данные для определения их		•	•	•		(без пост. тока)	•	•
коэффициент нелинейности	источника и принятия решения.			•	•	•		•	•
% от основной и % от среднеквадратичного значения			•	•	•		•	•	•
Функция осциллографа	При поиске и устранении проблем в полевых условиях		•	•	•	•		•	•
Падения и повышения напряжения	графические данные позволяют быстро обнаружить	•		•	•	•		•	•
Векторная диаграмма	источник этих проолем.				•			•	•
Запись тренда		•	•	•	•			•	•
Пусковой бросок тока			•	•	•			•	•
Расширенный поиск и устранение проблем с качеством электр	і электроэнергии промышленного оборудования								
Возможность полной регистрации данных	Комплексные установки часто требуют более серьезного		•	•	•		•	•	•
Регистрация переходных процессов	изучения данных измерений. Несколько потребителей	•		•	•			•	•
Фликкер-шум	могут случаиным ооразом взаимодеиствовать, что в ряде	•			•		•	•	•
Анализ EN50160	יום איסיניס וויסינים וויסינים היסינים הסיבר עינט				•		•	•	•
Расширенный регистратор взаимодействий в									•
Регистратор случайных/изменяющихся событий в								•	
системе (адаптивная установка пороговых значений)								•	
Проверка качества электроэнергии в сети питания									
Компоненты чередования фаз	Перед установкой чувствительных потребителей убедитесь,				•			•	•
Промежуточные гармоники	что вы знаете текущее качество электроэнергии в имеющеися				•		•	•	•
Управляющие сигналы сети	помочь определить потенциальные источники проблем.				•		•	•	•
IEC61000-4-30, класс A					•				•
Программное обеспечение									
PowerLog	Чтобы воспользоваться собранными данными вам	•	•		•	•			
PQLog	потребуется программное обеспечение, которое сможет						•		
Power Analyze	помочь с анализом накопленного материала и выслать его							•	
PQ Analyze	ווסכומם בשות משום המשום או המשפח המשום או המשפח המשמח המשפח המשפח המשפח המשפח המשפח המשפח המשפח המשפח המשפח המשמח המשמח המשמח המשמח המשמח המשמח המשפח המשמח המשפח המשמח המשמח המשפח								•
Обновление для программы				•					



Качество электрознергии в промышленности Излагаются общие принципы обеспечения качества электрознергии, рассматриваются приборы и методы проверки, используемые для устранения наиболее распространенных проблем. Просмотрите видеоролик на странице нашего сайта по адресу www.fluke.ru/pq.